PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-299697

(43)Date of publication of application: 14.11.1995

(51)Int.CL

B23Q 15/00 B23Q 15/00 G05B 19/404

(21)Application number: 06-092470

(71)Applicant:

TOSHIBA MACH CO LTD

(22)Date of filing:

28.04.1994

(72)Inventor:

NAGASHIMA KAZUO


(54) CORRECTING METHOD FOR INSTALLATION ERROR OF WORKPIECE AND ITS CORRECTING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a workpiece installation error correcting method and its correcting device which, in simultaneous five axes control processing, can correct not only position parallel movement in three directions, namely X, Y, Z, but also attaching error in the direction of rotation without rewriting

a processing program, and execute processing.

CONSTITUTION: A workpiece installation error correcting method has a process for determining the position and direction of a tool in the coordinate system of the workpiece on command values; a process for carrying out the error correction of previously set up quantity in each direction; a process for obtaining the coordinate values of five axes to satisfy the position and direction of the tool having been corrected in the installation error; and a process for giving a numerical control command to a driving means on each axis on the coordinate values of five axes. In addition, a workpiece installation error correcting device has an attitude sensing means 4 corresponding to each of these processes, a correcting means 111, a coordinate computing means 112 and a command means 113.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.02.2001 10.10.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP) (12)公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平7-299697

(43) 公開日 平成7年(1995) 11月14日

(51) Int. C I. 8

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

B 2 3 Q 15/00

309 A

303 Z

G 0 5 B 19/404

G 0 5 B 19/18

審査請求 未請求 請求項の数2

O L

(全9頁)

(21)出願番号

特願平6-92470

(22)出願日

平成6年(1994)4月28日

(71) 出願人 000003458

東芝機械株式会社

東京都中央区銀座4丁目2番11号

(72) 発明者 長 島 一 男

静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式

会社沼津事業所内


(74)代理人 弁理士 佐藤 一雄 (外3名)

(54) 【発明の名称】加工物の取付誤差補正方法および取付誤差補正装置

(57) 【要約】

【目的】 同時5軸制御加工において、X,Y,Zの3 方向の位置平行移動だけでなく、回転方向の取付誤差 を、加工用プログラムを書き直すことなく補正して加工 を行うことのできる加工物の取り付け誤差補正方法およ び補正装置を提供する。

【構成】 加工物の取り付け誤差補正方法は指令数値に 基づいて加工物の座標系における工具の位置と方向を決 定する過程と、各方向に対して予め設定した量の誤差補 正を行なう過程と、誤差補正を行った結果の工具位置と 方向を満足させる5軸の座標値を求める過程と、前記5 軸の座標値に基づいて数値制御指令を各軸の駆動手段に 与える過程を備える。また、加工物の取付誤差補正装置 は、これらの各過程に対応した姿勢検出手段(4)と、 補正手段(111)と、座標算出手段(112)と、指 令手段(113)とを備える。



20

30

【特許請求の範囲】

【請求項1】フィクスチャに取り付けられた加工物に対 して工具を同時5軸制御する数値制御装置における加工 物の取付誤差補正方法において、

指令数値に基づいて加工物の座標系における工具の位置 と方向を決定する過程と、

各方向に対して予め設定した量の誤差補正を行なう過程 と、

誤差補正を行った結果の工具位置と方向を満足させる5 軸の座標値を求める過程と、

前記5軸の座標値に基づいて数値制御指令を各軸の駆動 手段に与える過程を備えた加工物の取付誤差補正方法。

【請求項2】フィクスチャに取り付けられた加工物に対 して工具を同時5軸制御する数値制御装置における加工 物の取付誤差補正装置において、

指令数値に基づいて加工物の座標系における工具の位置 と方向を決定する姿勢検出手段と、

各方向に対して予め設定した量の誤差補正を行なう補正 手段と、

誤差補正を行った結果の工具位置と方向を満足させる5 軸の座標値を求める座標算出手段と、

前記5軸の座標値に基づいて数値制御指令を各軸の駆動 手段に与える指令手段とを備えた加工物の取付誤差補正 装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、工作機械にフィクスチ ャを用いて加工物を取り付ける際の取付誤差補正方法お よび補正装置に関するものであり、特に自由度の高い加 工物形状を加工するための同時5軸制御工作機械、特 に、加工物テーブル側に回転制御軸を有する構造を有す る工作機械に好適なものである。

[0002]

【従来の技術】工作機械での加工を容易にするため、加 工物を固定するフィクスチャ(治具)が用いられる。こ の場合、フィクスチャを使用することにより工作機械に 対する加工物の取付誤差 (オフセット) が生ずるため、 このような取付誤差を補正する必要があり、このような 補正はオフセット補正と称される。

【0003】従来用いられているフィクスチャオフセッ ト補正方式は、X,Y,Zの3つの軸方向位置につい て、設定したオフセット量を補正するものであり、この オフセット補正方式は単純フィクチャオフセット補正方 式と称される。この方式におけるオフセット量は、

(X, Y, Z) 3軸のベクトル量(△X, △Y, △Z) として与えられる。オフセットベクトルの座標系は、機 械座標系の方向を基準としている。このため、補正計算 は極めて容易である。

[0004]

純フィクチャオフセット補正方式は次のような種々の問 題を有している。第1に、治具に対する加工物の取付誤 差は、X、Y、Zの3方向のみならずヨーイング・ロー リング・ピッチングの3つの回転自由度方向にも誤差を 生じ得るが、これに対応する補正方法がない。第2に加 工物を旋回すると、X、Y、Z軸方向位置が変化し、誤 差ベクトルの方向が変化するために、同じ設定値では正 しく補正できない。正しく補正するためには、A, B回 転軸を指令する都度、その角度に対応するオフセットベ 10 クトルを与えて、それぞれの角度のオフセット数値を設 定する必要がある。この場合、5軸の工作機械であって も、5面加工機のように、単に割り出しを行ってその角 度の中で削るだけであればすべての割り出し角度に対応 させたオフセットベクトルを予め計算し、設定しておく ことにより使用可能である。

2

【0005】第3に、加工中に加工物の旋回角度が変わ る同時5軸制御等では単純フィクスチャオフセット補正 方式が全く使えない。

【0006】したがって、6自由度のオフセットのすべ てを正しく補正することが必要となり、このような補正 方式は完全フィクスチャオフセット補正方式と称される が、この方式では変数が多く、演算が複雑化して迅速な 制御ができず、パートプログラムの書き直しも必要とな るという問題がある。

【0007】したがって、本発明の目的は、同時5軸制 御加工において、X, Y, Zの3方向の位置平行移動だ けでなく、ヨーイング・ローリング・ピッチングの回転 方向の取付誤差を、加工用プログラムを書き直すことな く補正して加工を行うことのできる加工物の取付誤差補 正方法および補正装置を提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、フィク スチャに取り付けられた加工物に対して工具を同時 5 軸 制御する数値制御装置における加工物の取付誤差補正方 法において、指令数値に基づいて加工物の座標系におけ る工具の位置と方向を決定する過程と、各方向に対して 予め設定した量の誤差補正を行なう過程と、誤差補正を 行った結果の工具位置と方向を満足させる5軸の座標値 を求める過程と、前記5軸の座標値に基づいて数値制御 指令を各軸の駆動手段に与える過程を備えたことを特徴 とする。

【0009】また、本発明によれば、フィクスチャに取 り付けられた加工物に対して工具を同時5軸制御する数 値制御装置における加工物の取付誤差補正装置におい て、指令数値に基づいて加工物の座標系における工具の 位置と方向を決定する姿勢検出手段と、各方向に対して 予め設定した量の誤差補正を行なう補正手段と、誤差補 正を行った結果の工具位置と方向を満足させる5軸の座 標値を求める座標算出手段と、前記5軸の座標値に基づ 【発明が解決しようとする課題】しかし、このような単 50 いて数値制御指令を各軸の駆動手段に与える指令手段と

を備えたことを特徴とする。

[0010]

【作用】まず、指令値に基づいて加工物の座標系で工具 の位置と方向が決定され、各方向に対して誤差補正が行 われた後、5軸の座標値が求められ、この座標値に基づ いて各軸の駆動手段に数値制御指令が与えられる。した がって、X, Y, Zの3方向位置の平行移動だけでな く、ヨーイング・ローリング・ピッチングの回転方向の 取付誤差も補正して加工できるようにすることが可能と なる。

[0011]

【実施例】図1に本発明にかかる加工物の取付誤差補正 装置の概略構成を、図2に加工の様子をそれぞれ示す。

【0012】ここでは加工物3として船舶用のスクリュ ーを取り上げる。この加工物 3 はフィクスチャ1 に取り 付け具2によって取り付けられており、このフィクスチ ャーが工作機械 10 に対してセットされ、エンドミル等 の工具11によって加工される。この工作機械は工具を 同時5軸制御する数値制御装置100により制御され 入出力インターフェース120を介して工作機械側のサ ーポドライブユニット20に送られ、このサーポユニッ ト 2 0 は機械本体 1 0 に設けられたモータ MS 、 MA 、 MB、MX、MY、MZ を駆動する。また、指令数値に 基づいて加工物の座標系における工具の位置と方向を決 定するための姿勢検出手段としてのセンサ4が設けられ ており、その検出データは入出力インターフェース12 0を介して数値制御装置100に取り込まれる。

【0013】数値制御装置100はCPU110、入出 カインターフェース120、プログラム格納部130、 140、150、および後述する座標算出のために必要 な各データが格納されるメモリ部160を有している。

【0014】 CPU110はプログラム格納部150に 格納されたOSプログラムのもとで種々の機能を実行す るが、本発明に関係する機能実現手段としては、プログ ラム格納部130に格納されたフィクスチャオフセット 補正プログラムを実行して各方向に対して予め設定した 量の誤差補正を行なう誤差補正手段111および誤差補 正を行った結果の工具位置と方向を満足させる5軸の座 標値を求める座標算出手段112と、プログラム格納部 40 140に格納された数値制御プログラムを実行して5軸 の座標値に基づいて数値制御指令を各軸の駆動手段に与 える指令手段113を構成している。

【0015】以下、本発明において用いられる、加工物 の座標系の回転方向も考慮したオフセット補正について* *詳述する。

【0016】最初にローリング、ピッチング、ヨーイン グについて説明する。まずローリングは図4に示される ように軸の前後方向を向く振れであり(誤差△Cの方向 は2+方向から見て半時計方向)、ピッチングは側面図 である図5から明らかなように軸の左右方向を向く振れ であり(誤差△Aの方向は旋回台運動方向とは逆方 向)、ヨーイングは平面図である図6に示されるように

4

軸の回転方向の振れ(誤差ΔΒの方向はテーブル運動方 10 向とは逆方向)である。

【0017】また、加工物の位置は図6および図7に示 すような方法でセンサ4により検出される。図6はスク リューの表面位置を、図7は裏面位置を検出する場合を それぞれ示している。

【0018】本発明においては、(X,Y,Z)3方向 についての位置平行移動と、ヨーイング、ローリング、 ピッチングの3回転自由度方向についての回転移動の都 合6方向の補正を6自由度のオフセットのすべてを正し く補正できる完全フィクスチャオフセット補正方式を採 る。すなわち、数値制御装置 1 0 0 で発生された指令は 20 用することなく、X,Y,Zの直線方向の 3 軸のオフセ ットに限定しながら、6自由度について補正できる補正 方式である限定フィクスチャオフセット補正方式を用い ている。

> 【0019】以下、限定フィクスチャオフセット補正方 式について説明する。

【0020】治具に対する加工物の取付誤差の方向と量 は、A, B回転軸が共にゼロの角度にあるときのオフセ ットベクトル (ΔX , ΔY , ΔZ) で与えられる。この 角度は、機械座標系に関して行う補正と、プログラム座 標系に関して行う補正の双方を重畳して補正できるよう 30 にするため、次のような処理を行う。

【0021】先ず、A=0のままB軸だけを旋回する。 オフセットベクトル (ΔX , ΔY , ΔZ) は、B軸のま わりに旋回することにより ($\Delta X 1$, $\Delta Y 1$, $\Delta Z 1$) になるとすれば、($\Delta X 1$, $\Delta Y 1$, $\Delta Z 1$) は次式に よって与えられる。

 $\Delta X 1 = \Delta X * cos(B) - \Delta Z * sin$ (B)

 $\Delta Y 1 = \Delta Y$

 $\Delta Z 1 = \Delta X * s in (B) + \Delta Z * c o s$ (B)

これは、次のようにオフセットペクトルに変更行列を作 用させることである。

[0022]

【数1】

$$\begin{bmatrix} \Delta X 1 \\ \Delta Y 1 \\ \Delta Z 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos (B), 0, -\sin (B) \\ 0, 1, 0 \\ \sin (B), 0, \cos (B) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix}$$

次に、B軸の角度を保持しつつA軸を旋回する。オフセ50ットベクトル(Δ X1, Δ Y1, Δ Z1)は旋回により

5

 $(\Delta X 2, \Delta Y 2, \Delta Z 2)$ になるとすれば、 $(\Delta X 2, \Delta Y 2, \Delta Z 2)$ は次式によって与えられる。 $\Delta X 2 = \Delta X 1$

 $\Delta Y 2 = \Delta Y 1 * \cos(A) + \Delta Z 1 * \sin(A)$

n (A)

 $\Delta Z 2 = -\Delta Y 1 * s i n (A) + \Delta Z 1 * c o *$

$$\begin{bmatrix} \Delta X 2 \\ \Delta Y 2 \\ \Delta Z 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & \cos (A), & \sin (A) \\ 0, & -\sin (A), & \cos (A) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta X 1 \\ \Delta Y 1 \\ \Delta Z 1 \end{bmatrix}$$

同時 5 軸制御加工の場合、与えられたオフセットベクトル(Δ X、 Δ Y、 Δ Z)に対して、各指令ブロック毎に上記のベクトル変換計算を行い、これによって得られた補正ベクトル(Δ X 2、 Δ Y 2、 Δ Z 2)だけ指令位置を補正することにより、X、Y、Zの直線軸方向のみに限定した補正方式が実現する。

【0024】次に6自由度のオフセット誤差を、正しく補正するために必要な手順の概略を検討する。

【0025】このような計算においては、つぎのような 点を考慮に入れる必要がある。BMCの同時5軸加工に $20 = cos(\Delta A)$ おいては、 [X, Y, Z, A, B] の 5 軸の数値が指令 される。これに対し、刃具の位置と方向ベクトルを [X, Y, Z, U, V, W] の 6 要素の集合で表わす と、機械側から見れば刃具はプログラム座標で [X. Y, Z, 0, 0, 1] にある。ワーク側から見るため に、これを機械座標系に変換し、更にA、B軸中心の座 標系にシフトする。これを (-A) だけ回転させ、その 時の刃具の位置と方向ベクトルを [X1, Y1, Z1, U1, V1, W1]とする。次に(-B)だけ回転す る。その時の刃具の位置と方向ベクトルを [X0.Y] 0, 20, U0, V0, W0]とする。この位置と方向 ベクトルがオフセットしない時の、ワーク座標系から見 た刃具の位置と方向ベクトルである。直線方向の補正 は、補正効果が独立していて補正の順序に依存しない が、回転方向の補正はその結果が補正順序に依存する。 そこで補正順序を次のように定める。

ΔΑ : ピッチング補正

ΔC : ローリング補正

ΔΒ : ヨーイング補正

ΔXYZ: 直線方向補正

これらの補正をすべて実施した結果を得て、この結果から、実際に機械を動作させるべき座標 [Xx, Yx, Zx, Ax, Bx]を計算して指令する。

【0026】次に補正量の算出について手順を追って説明する。図8および図9は本発明による補正演算を示すフローチャートである。

【0027】まず、パートプログラムをパートプログラム読み取り装置30で読み取り、1ブロックの指令を解読する(ステップS101)。この指令値X.Y.Z.A.Bの値はメモリ160の領域161に記憶される。

*s(A)

これは、次のようにオフセットベクトルに変更行列を作用させることである。

6

[0023]

【数2】

Aについて移動があったかどうかを調べ(ステップSl02)、移動があったときには関連するsinおよびcosを求める(ステップSl03)。同様に、Bについて移動があったかどうかを調べ(ステップSl04)、移動があったときには関連するsinおよびcosを求める(ステップSl05)。

【0028】この際求められるsin, cosは次のとおりである。

[0029] $\sin \Delta A = \sin (\Delta A) \cos \Delta A$ = $\cos (\Delta A)$

 $s i n \Delta B = s i n (\Delta B)$ $c o s \Delta B = c o s (\Delta B)$

 $sin\Delta C = sin(\Delta C)$ $cos\Delta C = cos(\Delta C)$

sinA=sin(A) cosA=cos(A) sinB=sin(B) cosB=cos(B) なお、この段階においては、フィクスチャオフセット値 ΔX 、 ΔY 、 ΔZ 、 ΔA 、 ΔB 、 ΔC は加工対象物の取付時に測定した値がメモリ 160の領域 163 に記憶されており、加工完了まで保持される。また、フィクスチャオフセット値 ΔX 、 ΔY 、 ΔZ については、この入力数値をそのまま設定する。

【0030】また、入力数値は、deg(g)やrad(ラジアン)のほか、勾配(tan)でも設定可能であり、この勾配(tan)で設定した場合の計算は次の式に従う。

[0031]

 $cos\theta = 1/sqrt(1+tan\theta*tan\theta)$ $sin\theta = cos\theta*tan\theta$

40 前設定の角度の値は $\theta = \arctan(\sin \theta / \cos \theta)$ により計算する。

【0032】また、この段階でメモリに記憶される内容は、 ΔX , ΔY , ΔZ , $\sin \Delta A$, $\cos \Delta A$, $\sin \Delta B$, $\cos \Delta B$, $\sin \Delta C$, $\cos \Delta C$ である。

【0033】次に、 A軸を中心にシフトして、(-A) だけ回転を行い、これにより変化する座標を求める (ステップS106)。なお、Aの指令値は一般的に負なので、(-A) は正の値である。また、(-A) の回 50 転は、-Xから見て反時計方向(CCW),+Xから見

ると時計方向(CW)方向になる。ここでは、A軸の中 心位置をY=YAO、Z=ZAOとし、入力単位はO. OO 0 1 mmとする。なお、

ZAO: ポストプロセッサに与えたA軸中心位置Z方 向(機械定数補正を含まない) (東芝機械製5軸制御横 型マシニングセンタBMC-80(5) Eの場合: ZAO = 1 0 0. 0 0 0 mm

YAO: ポストプロセッサに与えたA軸中心位置Y方 向(機械定数補正を含まない) (BMC-80(5) E の場合: YAO= 4 0 0. 0 0 0 mm) である。

【0034】なお、これらのYAO、ZAOおよび後述する XBO、YBO、ZBOは機械定数であって、機種ごとに一定 の値であり、メモリ160中の領域162に記憶されて いる。

【0035】したがって、

X1 = X

Y l = (Y - YA0) * c o s A - (Z - ZA0) * sinA+YA0

 $Z1 = (Y - YA0) * s i n A + (Z - ZA0) * c 20 U3 = U2 * c o s \Delta C + V2 * s i n \Delta C$ osA+ZA0

U I = U

Vl = V*cosA-W*sinA=-sinAW1 = V*sinA+W*cosA= cosAとして求められる。これらはメモリに記憶される。

【0036】次に、B軸を中心にシフトして、(-B) だけ回転を行い、これにより変化する座標を求める(ス テップS107)。A軸の場合と同様に、(-B)は正 の値である。

【0037】A=0のときのB軸上のワーク中心を、X 30 0) * sin ΔB + XB0 ーブル上に搭載する加工物によって変化する。すなわ ち、+Yから見て、+BはCW,-BはCCW方向に回 転する。(BMC-80(5)Eの場合テーブル上10 0 mmを中心とすれば: XBO=750.000mm, YBO= $550.000 \, \text{nm}, \, ZB0 = -250.000 \, \text{nm}$) cb

【0038】したがって、

X 0 = (Z 1 - ZB0) * s i n B + (X 1 - XB0)*cosB+XB0

Y 0 = Y 1

Z0 = (Z1 - ZB0) * cosB - (X1 - XB0)*sinB+ZB0

U0 = W1*sinB+U1*cosB=cosA*sinB

V0 = V1 = -sinA

W0 = W1*cosB-U1*sinB=cosA

として求められる。これらおよび以下の求められた値は すべてメモリに記憶される。

【0039】続いて、ピッチング補正量△Aを求める (ステップS108)。この誤差 Δ Aの方向は旋回台運 動方向とは逆方向である。

8

X 2 = X 0

 $Y 2 = (Y 0 - Y B 0) * c o s \Delta A - (Z 0 - Z B)$ 0) * s i $n \Delta A + YB0$

 $Z 2 = (Y 0 - Y B 0) * s i n \Delta A + (Z 0 - Z B)$ 0) * c o s Δ A + Z B 0

U2 = U0

10 $V2 = V0 * cos \Delta A - W0 * sin \Delta A$ $W2 = V0 * sin \Delta A + W0 * cos \Delta A$ 次にローリング補正量 Δ C を求める (ステップ S 1 0 9)。この誤差△Cの方向はZ+方向から見てCCW方

 $X 3 = (X 2 - X B0) * c o s \Delta C - (Y 2 - Y B)$ 0) * s i n Δ C + XB0

 $Y3 = (X2-XB0) *sin \Delta C + (Y2-YB)$ 0) $*cos\DeltaC+YB0$

Z3 = Z2

向である。

 $V3 = -U2 * s i n \Delta C + V2 * c o s \Delta C$

W3 = W2

次にヨーイング補正量 ΔB を求める (ステップ S 1 1 0)。この誤差△Bの方向はテーブル運動方向とは逆方 向である。

 $[0\ 0\ 4\ 0]\ X\ 4 = (Z\ 3-ZB0) *sin \Delta B +$ $(X 3 - XB0) * c o s \Delta B + XB0$

Y 4 = Y 3

 $Z 4 = (Z 3 - Z B0) * c o s \Delta B - (X 3 - X B)$

 $U4 = W3 * s i n \Delta B + U3 * c o s \Delta B$

V 4 = V 3

 $W4 = W3 * cos \Delta B - U3 * sin \Delta B$ 次に直線方向の補正量を求める(ステップS111)。

 $[0\ 0\ 4\ 1]\ X\ 5 = X\ 4 + \Delta X$

 $Y 5 = Y 4 + \Delta Y$

 $Z 5 = Z 4 + \Delta Z$

U5 = U4

V 5 = V 4

40 W 5 = W 4

これらの補正量はこれまでの補正量をすべて総合したも のとなっている。

【0042】次にBx を求める(ステップS112)。

 $[0\ 0\ 4\ 3] Bx = arctan(U5/W5)$

sinBx = sin(Bx), cosBx = cos(Bx)

この値をもとに(Bx)だけ回転させる(ステップS1 13).

 $(0\ 0\ 4\ 4)\ X\ 6 = (X\ 5 - XB0) * c o s Bx -$ (Z5-ZB0) *sinBx + XB0

Y6 = Y5

Z6 = (X5 - XB0) *sinBx + (Z5 - ZB)0) * cosBx + ZB0

U6 = U5*cosBx - W5*sinBx = 0

V6 = V5

W6 = U5*sinBx + W5*cosBx以上の各段階における数値U、V、WおよびU、V、 W、X、Y、Zの添字が0から6までのもの、各種のs inおよびcosの値、Bx等はメモリ160中の演算 のための一時メモリ領域 1 6 4 に記憶される。

【0045】続いてAx を求める(ステップS11

 $[0\ 0\ 4\ 6] Ax = -arctan (V6/W6)$ sinAx = sin(Ax), cosAx = cos(Ax)

最後に実際のA軸中心において、(Ax)だけ回転さ せ、同時に機械定数補正も行う(ステップS113)。 入力単位を0.001mmとしてA軸の中心位置をY= YAM, Z = ZAMとする。ここで、

ZAM: 実際の機械のA軸中心位置Z方向(機械定数 20 を補正した値)

YAM : 実際の機械のA軸中心位置Y方向(機械定数 を補正した値)

である。この2つの値は機械完成時および定期保守点検 時に測定されたもので、メモリ160の領域163に保 持されている。

【0047】最後に次の式に従い、補正された1プロッ クの指令値を求める。

 $[0\ 0\ 4\ 8] Xx = X6$

M) * cosAx + YAM

Zx = (Z6 - ZAM) * cos Ax - (Y6 - YA)M) * s i n Ax + ZAM

Ux = U6

Vx = W6 * s i nAx + V6 * c o sAx = 0Wx = W6 * cos Ax - V6 * sin Ax = 1これらの値はメモリ160中の領域165に記憶され、 これらの値に基づいてCPU110はサーボドライブユ ニット20に対する指令を行い、機械本体10が駆動さ

【0049】なお、このようなフィクスチャオフセット 補正においては、従来の機械定数補正機能(G571. G581)の機能を包含するものであるので、Gコード の変更等のプログラム変更は不要である。

[0050]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、X, Y, Zの3方向のみならず、ヨーイング、ローリング、 ピッチングの3回転自由度方向に取付誤差があっても、 その誤差を正しく補正して加工できるため、加工中加工 物の旋回角度が変わる同時5軸制御加工においても、正 確にフィクスチャオフセット補正を行うことができる。

10


【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明にかかる加工物の取付誤差補正装置の構 10 成を示すブロック図である。
 - 【図2】本発明による加工状況を示す斜視図である。
 - 【図3】ローリングを説明する正面図である。
 - 【図4】ピッチングを説明する側面図である。
 - 【図5】ヨーイングを説明する平面図である。
 - 【図6】加工対象物のエッジおよびフェース面の位置検 出の様子を示す説明図である。
 - 【図7】加工対象物の裏面位置検出の様子を示す説明図 である。
- 【図8】本発明における補正量を求める手順を示すフロ ーチャートである。
 - 【図9】本発明における補正量を求める手順を示すフロ ーチャートである。


【符号の説明】

- 1 フィクスチャ
- 2 取付具
- 3 加工対象物
- 4 位置検出センサ
- 10 機械本体
- - 30 パートプログラム読取装置
 - 100 数值制御装置
 - 110 CPU
 - 111 誤差補正手段
 - 112 座標算出手段
 - 113 指令手段
 - 120 入出力インターフェース
 - 130 フィクスチャオフセット補正プログラム格納手 段
- 40 140 数値制御プログラム格納手段
 - 150 OSプログラム格納手段
 - 160 メモリ
 - 161~165 記憶領域


【図1】




【図4】



【図2】




【図3】




【図5】


ヨーイング(ΔB)




【図6】



【図9】



【図7】



【図8】

